別添① 対策一覧表 平成24年8月実施 妙高市小学校 特別支援学校小学部 通学路の緊急合同点検結果と対応の詳細(平成26年3月13日確認版)

| *  | 合同点検実施全81  |                |          | -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,              | 学校 特別支援学校小学部 通常  |   |                       | 学校担当分34箇所   | 144 ( 1 /2 <b>)</b> | 警察署担当分16箇所   |                               | 市教委担当分1箇前                               | <mark>)</mark> f | 市環境生活課担論                             | 当分0箇所  | 市道路管理者担当:  | 分23箇所             | 県道路管理者担当分6箇所 |                           | 国道路管理者      | ⊒当分1箇所      |
|----|------------|----------------|----------|--|--|---|-----------------------|---|---------------------|--|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------|--|-------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 通番 | il 学校名     | 危険<br>個所<br>番号 | 合同点      | 通学路の危険・要注意箇<br>所                                     | 通学路の状況・危険の内容   |   | H26年<br>3月13日<br>進捗状況 | 学校・PTA・地域による対策  | 実施確認日               | 警察署による対策   | 実施確認<br>日                     | 市教委による対策                                | 実施確認<br>日        | 1                                    |        | 市道路管理者によ<br>る対策  |                   | 県道路管理者による対策  | 実施確認日                     | 国道路管理者による対象 | 実施確<br>策 認日 |
| 1  | 1 妙高高原南小学校 | 交              | 1 8月10日  | 杉野沢 五叉路  | 車がたくさん通る。道路標示が消えている。優先道路が分からない。  | 県 | 済                     |   |                     | ・停止線を引く<br>・工事後横断歩道を引く   | •8月27日<br>•H25年度<br>補修予定      |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 2  | 2 妙高高原南小学校 | <del></del>    | 2 8月10日  | 池の平 ランドマーク前  | 交通量が多いにもかかわらず、信号がない。道路に埋め込み式の点滅があるが、役に立っていない。道路の表示も薄くなって消えてきている。                         |   | 25年度実<br>施<br>済       |   |                     | 交差点の注意看板設置。  | H25.9設置<br>済                  |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 3  | 3 妙高高原南小学校 | 交              | 3 8月10日  | 妙高病院へ行く道   | 交通量が多い。道幅がせまい。歩行者<br>の安全確保が難しい。  | 市 | 済                     | 通学路の変更済み。   | 3月28日               |  | 105.000                       |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 4  | 4 妙高高原南小学校 | 交              | 4 8月10日  | 旧みつわ保育園前信号   | 信号機がない。太陽で信号が見えにくい。横断歩道の表示が消えている。  | 市 | 済                     |   |                     | <ul><li>・歩行者用信号機を1カ所<br/>追加設置する。(不可)</li><li>・横断歩道の補修(実施済)</li></ul> | 済(不可)                         | 歩行者用信号機追加設置について市<br>  環境生活課へ依頼<br>  する。 | 11月28日           | 歩行者用信号機<br>追加設置につい<br>て警察署へ依頼<br>する。 | 11月28日 |  |                   |              |                           |             |             |
| 5  | 5 妙高高原南小学校 | _              | 5 8月10日  | 高原中学校南のバス停   | 中学生だけが利用するが、危険。  | 市 | 済                     | 中学校で安全指導に立つ   | 8月10日               |  |                               |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 6  | 6 妙高高原北小学校 | 交              | 1 8月10日  | ネットリンク前  | 車道が狭く、カーブしていて、坂道であ<br>る。   | 市 | 済                     | 地域・PTAでの注意看板<br>の設置   | 9月11日               |  |                               |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 7  | 7 妙高高原北小学校 | Ż .            | 2 8月10日  | 妙高市田切の旧北国街道<br>白田切橋からの入口T字路                          | 車道が狭く、カーブしていて、坂道であ<br>る。   | 市 | 25年度実<br>施済           |   |                     |  |                               | APP No. 10 19 71 20 71                  |                  | 14 Mr. It 14 71 4 4                  |        | 外側線の幅を確保<br>して引き直す。  | h25.9発注》          |              |                           |             |             |
| 8  | 8 妙高高原北小学校 | 交              | 3 8月10日  | セブンイレブン妙高高原店<br>裏豊橋十字路                               | 車道が狭く、坂道で見通しが悪い。   | 市 | 済                     | 地元の了解を得てあじさいの撤去   | 9月11日               | 横断歩道引き直し   | H25年度補<br>修予定                 | 横断歩道引き直し<br>について市環境生<br>活課へ依頼する。        | 11月28日           | 横断歩道引き直<br>しについて警察署<br>へ依頼する。        | 11月28日 |  |                   |              |                           |             |             |
| 9  | 9 斐太南小学校   |                | 1 8月20日  | 妙高市東長森集落端(県<br>道西野谷新田新井線)から<br>上新バイパス猪野山交差<br>点までの道路 | 交通量が多いにもかかわらず、歩道がなく、路側帯も狭い。道路両端の田や<br>用水に落ちる危険性がある。特に、冬期間は雪で道路が狭まり、危険が増す。                | 県 | 25年度実<br>施済           |   |                     |  |                               |   |                  |                                      |        |  |                   | 道路改良の予定      | 25.9用<br>地買収<br>に入っ<br>た。 |             |             |
| 10 | 10 斐太南小学校  |                | 2 8月20日  | 妙高市長森の上新バイパ<br>ス猪野山交差点                               | 交通量が多いにもかかわらず、横断歩<br>道や歩行者用信号がない。  | 国 | 済                     |   |                     | 横断歩道を引き直す予定。   | 11月補修済                        | •                                       |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 11 | 11 斐太南小学校  |                | 3 8月20日  | 妙高市猪野山(県道西野<br>谷新田新井線)の新井PA<br>入口                    | PAへの交通量が多いにもかかわら   | 県 | 済                     |   |                     | ・横断歩道を引き直し済。<br>・横断歩道の標識がないの<br>で確認する。(確認済み)                         | •11月補修<br>済<br>•H25年度<br>補修完了 |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 12 | 12 斐太南小学校  |                | 4 8月20日  | 妙高市五日市交差点(熊<br>野神社脇)                                 | 矢代川橋の改修に伴い、上越新井線<br>の交通量が増えるとともに直線路であ<br>るためスピードを出している車が多い。<br>しかし、信号がないため横断時に危険<br>がある。 | 県 | 済                     | 横断旗の設置について学校とPTAで地域の安全協会へ働きかける。(PTA会長が事務局に話す。)<br>日本の事務局に話す。)<br>日本の事務局に話す。)<br>日本の事務局に話す。) | 9月4日                | 持ち帰って対策を検討す<br>る。(不可)  | 検討済(不<br>可)                   |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 13 | 13 新井中央小学校 |                | 1 8月21日  | 新保橋  | 交通量が多いにもかかわらず、歩道と<br>車道の区別がない。また、学校側に渡<br>る道に信号機がない。路側帯の標示線<br>が薄い。冬、排雪場所になり交通量が<br>増える。 | 市 | 25年度実<br>施済           |   |                     |  |                               |   |                  |                                      |        | 路側線の引き直し。  | H25.9発注<br>済      |              |                           |             |             |
| 14 | 15 新井中央小学校 |                | 3 8月21日  | 吉木 かんずりさん 北側   | 用水路が危険。  | 市 | 25年度実<br>施済           |   | ]                   | l  |                               | 1                                       | ]                | 1                                    | ]      | 来年度道路改良予<br>定。   | H25.9実施<br>中      |              |                           |             | 1//         |
| 15 | 23 新井中央小学校 | 1              | 11 8月21日 | 西条402-1付近の用水路  | 用水が高く転落の危険性あり。   | 市 | 25年度実施済               |   |                     |  |                               |   |                  |                                      |        | 来年度道路改良予   | H25.9実施           |              | 1/                        |             | 1/          |
| 16 | 24 新井中央小学校 | 1              | 12 8月21日 | 西条301付近の農道   | 道幅が狭い。   | 市 | 25年度実                 |   |                     |  |                               |   |                  |                                      |        | 来年度道路改良予   | H25.9実施           |              | <b>-</b>                  |             | 1-          |
| ŀ  | 31 新井中央小学校 | 1              | 19 8月21日 | 美守公園~鉛筆地下道   | 流雪溝のふたの変形が目立つ、隙間がある。   | 市 | 済                     | 「子ども注意」の看板の設置   | 11月1日               |  |                               |   |                  |                                      |        | ・流雪溝のふたの<br>変形、ガタつき等<br>は、適宜修繕を行<br>う。<br>・年度ごとに側線を<br>きちんと引く。 | •H24.12<br>•H25.4 |              |                           |             |             |
| 18 | 51 新井中央小学校 | 3              | 39 8月21日 | 大崎町1-13付近市道  | 道幅が狭い上に、カーブして見通しが悪い。   | 市 | 済                     | 「子ども注意」の看板の設置   | 11月1日               |  |                               |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 19 | 52 新井中央小学校 | 4              | 40 8月21日 | 大崎町6丁目公園付近の<br>道路                                    |  | 市 | 済                     | 「子ども注意」の看板の設置   | 11月1日               |  |                               |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 20 | 56 姫川原小学校  |                | 1 8月21日  | 姫川原507-38付近の市道                                       | 曲がり角なのに車がスピードを出して<br>きて危ない。スピードを落として運転す<br>るような標識がほしい。                                   | 市 | 25年度実<br>施済           |   |                     |  |                               |   |                  |                                      |        | 区画線見直し→車<br>道に絞る。  | H25.9発注<br>済      |              |                           |             |             |
| 21 | 57 姫川原小学校  |                | 2 8月21日  | 姫川原507-28付近の公園<br>前市道                                | 冬:歩道の雪が多くて、歩く道が細くて<br>危ない。(除雪方法)   | 市 | 済                     | 冬の通学路変更を検討<br>(雪の状態によって変更)  | 12月17日実<br>施済       |  |                               |   |                  |                                      |        | 除雪担当に対策を<br>依頼。  | H24.12~<br>実施     |              |                           |             |             |
| 22 | 58 姫川原小学校  |                |          | 姫川原保育園前の道路   | ダンプカーが多く通る。冬は雪が多く雪<br>の山となりそこをまたがないと通ること<br>ができないため危険。(除雪方法)                             | 市 | 済                     | 雪山があったら登らず、わきを通るよう児童へ指導。  | 12月17日実<br>施済       |  |                               |   |                  |                                      |        | 除雪担当に対策を<br>依頼。  | H24.12~<br>実施     |              |                           |             |             |
| 23 | 61 姫川原小学校  |                |          | 姫川原605-28付近のT字<br>路                                  |  | 市 | 済                     | 相談。(春4月対応予定)  | 12月17日実<br>施済       |  |                               |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 24 | 62 姫川原小学校  |                | 7 8月21日  | 姫川原605-33付近のT字<br>路                                  | (反面) を足の病が ババル かっている。/   | 市 | 済                     | 横断旗設置、注意看板設<br>置等、PTA・地域・学校で<br>相談。(春4月対応予定)  | 12月17日実<br>施済       | 横断歩道引き直し。  | 11月補修済                        |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 25 | 63 姫川原小学校  |                | 8 8月21日  | 川上1082付近道路   | バイクや車がすごいスピードで走っていて危ない。スピードを落として運転するような標識がほしい。歩道の線もない。                                   | 県 | 済                     |   |                     | 全線標識整備対応。  | H25.3補修<br>済                  |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 26 | 65 姫川原小学校  |                |          | 中宿302付近の十字路  | 川上方面からの車がスピードを出して<br>くる車がある。横断するときに危険。手<br>前にスピードを落とす標識がほしい。                             | 市 | 25年度実<br>施済           |   |                     |  |                               |   |                  |                                      |        | 来年度区画線を引<br>〈際にVを引く。   | H25.9発注<br>済      |              |                           |             |             |
| 27 | 67 姫川原小学校  | 1              | 12 8月21日 | 姫川原354-1付近横断歩<br>道                                   | 車の量が多いのに、信号機がないので<br>渡るとき危ない。  | 県 | 済                     | 前後の安全な信号機のと<br>ころで横断するよう通学路<br>変更を検討。   | 12月17日実<br>施済       |  |                               |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 28 | 68 姫川原小学校  | 1              | 13 8月21日 | 国道292の姫川原小校区<br>一帯                                   | セブンイレブンの交差点から学校方面<br>に向かってくる車が坂になっているた<br>め、スピードを出してくる。スピードを落<br>として運転するような標識がほしい。       | 県 | 検討中未<br>定→25年<br>度実施済 | 学校が注意喚起看板を設<br>置する予定  | H25.10設置<br>済       | 50キロ制限となっているため、「スピード落とせ」の標識はつけられない。                                  |                               |   |                  |                                      |        |  |                   |              |                           |             |             |
| 29 | 69 姫川原小学校  | 1              | 14 8月21日 | 国道292の姫川原住宅団<br>地入り口付近一帯                             | 街灯が少なく、夜暗い。  | 県 | 済                     | LEDに取替済みであり、街<br>灯計画通り必要数ついて<br>いるので学校で再検討し   | 9月3日                |  | /                             |   |                  |                                      |        |  |                   |              | -                         |             | 1/          |

別添① 対策一覧表 平成24年8月実施 妙高市小学校 特別支援学校小学部 通学路の緊急合同点検結果と対応の詳細(平成26年3月13日確認版) \* 合同点検実施全81箇所記載 市環境生活課担当分O箇所 市道路管理者担当分23箇所 県道路管理者担当分6箇所 国道路管理者担当分1箇所 未定0箇所合計81箇所 対策済 学校扣当分34箇所 警察署担当分16箇所 市教委担当分1箇所 市教委による対策 実施確認 市環境生活課に 通学路の危険・要注意箇 学校・PTA・地域による対 実施確認日 警察署による対策 合同点 実施確 国道路管理 実施確 実施確認 市道路管理者によ 実施確認 県道路管理者による対策 検箇所 番号 3月13日 進捗状況 実施確認日 者による対策認日 現準は満たしているので、手すりの改善はない。 看板確認 学校で「川キケン」の看板・9月以降繰 設置し、児童へ安全指導 返しの安全 矢代小学校 (現 新井小学校) 8月22日 西野谷地内の「御備川橋」 橋の左右の手すりの高さが違う。 指導軍施 、手すりの改善はない。 看板確認 校で「川キケン」の看板・9月以降約 矢代小学校 (現 新井小学校) 8月22日 西野谷地内の「中野川橋」 橋の左右の手すりの高さが違う。 设置し、児童へ安全指導 返しの安全 、手すりの改善はない。 看板確認 校で「川キケン」の看板・9月以降約 草刈りをして見えや 矢代小学校 (現 新井小学校) 橋の手すりが低い、区切りの柱の間隔 8月22日 両善寺地内の「稲場橋」 すく、歩きやすくす 8月24日 が広い。 设置し、児童へ安全指導 返しの安全 <u>:9 る。</u> 見準は満たしているの 、手すりの改善はない。 校で「川キケン」の看板 看板確認 8月22日 | 三ツ俣地内の「みつまたば | 橋の手すりが低い、区切りの柱の間隔が広い。 天代小学校 •9月以降約 (現 新井小学校) 设置し、児童へ安全指導 返しの安全 指導実施 志地内の「学校前の矢代 60キロ制限道路であるがスピードを出 注意看板の設置/確認 6 8日22日 11日 (現 新井小学校 て走る車が多い 東志地内の変形T字路(東 矢代小学校 見诵しが悪く、自動車の接近が分から 8月22日 志から三本木新田方面と 10月1 ブミラー設置 (現 新井小学校) 新井新田方面への分岐
、両善寺地内の「稲場橋」付 78 矢代小学校 (現 新井小学校) 9 8日22日 歩道の道幅が狭い 8月24日 10 8月22日 三ツ俣地内の「T字路の手前」 矢代小学校 道幅が狭く見通しが悪い。しかも、路肩 8月24日 すく歩きやすく (現 新井小学校) が狭く、端を歩きすぎると田んぼに落ち H25検討 灯設置を検討 80 矢代小学校 11 8月22日 西野谷「三ツ俣・西野原交差点」 H25.3補修 横断歩道の白線が消えている。 るので、来年度 (現 新井小学校) 矢代小学校 菅沼地内の「西菅沼新田 ろんな方向から車が来る。 11月 (現 新井小学校 から矢代線の合流地点」 甬学路を変更する 83 矢代小学校 14 8月22日 志地内の「バイパスとの志 交差点の信号機」 言号の青の時間が短い。左折車がたく 児童に2列で渡るよう指 8月30日 (現 新井小学校) さん通る。児童は走って渡っている。 導する。 矢代小学校 志地内の「やしろ電気駐車 流雪溝にかけてある蓋が2個壊れてい H25.3済 グリーチング交換。 グリーチング交換済。 場前の側溝」 (現 新井小学校 子どもの足がはまる 横断歩道の引き直しが終 前の横断歩道で渡らせる う消えている横断歩道を わり次第、手前の横断歩 20 8月22日 三ツ俣地内の「T字路」 児童が横断するが、交通量が多い。 11月補修済 (現 新井小学校) 道で渡るよう通学路を変 91 矢代小学校 22 8月22日 東志地内の「火の見やぐら 児童の集合場所であるが、シャッター 消防庫」 が壊れていて風が吹くと音がする。 25年度実施済 H25.9解化 (現 新井小学校 が<u>壊れていて風が吹くと音がする。</u> 車がスピードを緩めない。見通しが悪 町内会長に除雪につい 8月22日 妙高市上町の新井郵便局 前のカーブ 横断するのも、怖い (特に冬け貝通 新井小学校 相談する。 児童へ安全指導をする が悪く、保護者からも除雪の要望有 , •12月実施 道路幅員 に横断歩道を 横断歩道はあるが、交通量が多く、五 叉路になっていて危険。文化ホール入 り口正面にも横断歩道がほしい。 向で検討する。文化 8月22日 妙高市白山町の新井小学 校前北東側の横断歩道 94 新井小学校 から検討中 られない。(検討の結 今の状況の方が安全 (H25年3 8月22日 妙高市中町のつるや薬局 側溝が深い ガードレールが切れてい 児童に私有地なので入ら ないという指導をする。 新井小学校 るところがあり、特に冬は危険。早急な 9月7日 の脇の側溝 対応が必要。 妙高市下町・白山町1の矢 8月22日 代川通り(篠原酒店前から 歩道はあるが、緩やかなカーブになっ ていて交通量が大変多い。頑丈なガー 検討中未 学校が注意喚起看板を設 H26.1設置 98 新井小学校 定→25年 度実施済 置する予定 白山神社にかけて) レールがあるとよい。 で通量多く歩道が狭い。緩やかな力・ 妙高市白山町2丁目の白 で歩行者・横断者を発見しにくく事故 の危険性が高い。歩道とガードレー 25年度実 H25.9設置 15 8月22日 山神社から(株)三ツ和にか 主意看板の設置 106 新井小学校 、ドライバーに注意を促す標識など けての道路 設置を臨む。 「字路の突き当たりで交通量が非常に 17 8月22日 妙高市学校町のセブンイレ ブン前 25年度実 施済 H25 9設置 49 108 新井小学校 多く、セブンイレブン駐車場への車の 注意看板の設置 妙高市小出雲2丁目を通る 道幅が狭い上にカーブと坂が続き、見 通しも悪い。冬期間は凍結するため更 に危険である。 道路状況を見て凍 H24 12 旧北国街道(わかさや菓子 店から西脇塗装前交差点 H24.12~ 実施 冬期に道路状況に合わせ凍結防止剤を 112 新井小学校 21 8月22日 に依頼する。 如の木の枝が垂れ下がり 横断する時 26 8月22日 やなぎ通りの柳の並木(学 校町から小出雲2にかけて 8月22日 51 117 新井小学校 などに視界を遮る。自転車に乗る時に もじゃまになる。 横断旗がないので、横断旗を設置す 渋江町会館前の横断歩道 52 118 新井小学校 地域が横断旗を設置。 8月22日 渋江町5-1) 側線引き直し 8月23日 大鹿 竹田商店前の三叉 H25.3補修 止線が消えているので引 飛び出しや車が見えない危険がある 53 119 妙高小学校 H25.4 時、直角に近づくよ ・止線引き直しを依頼す PT∆ 全馬 依頼済み 8月23日 岡新田 田中入口の十字 旧道の幅が狭く、バスの乗り降りがし 54 120 妙高小学校 木の枝の こくい、農繁期軽トラの出入りが多い る木の枝を切ることを 伐採済み( 注意看板設置 道幅が狭く勾配がある。カーブにもなっ 25年度実 8月23日 北沢1県道の十字路 | 竜にカーブミラーで確 124 妙高小学校 が ・指導済み (8月28日) ・指導済み おり見通しが悪い。歩道はない。 はするよう指導する。 11 8月23日 新栄町 学校から駅へ向かう歩道 56 129 妙高小学校 歩道がなくなっている箇所が2カ所ある \* 用地協力が得られれば歩道整備する

別添① 対策一覧表 平成24年8月実施 妙高市小学校 特別支援学校小学部 通学路の緊急合同点検結果と対応の詳細(平成26年3月13日確認版)

|    |      | 同点検実施全81億 |                |         | -0,-                | 7大心 分间小小子                           | 校特別支援学校小学部通常   |          |                                    | 学校担当分34箇所   | 一ル   | 警察署担当分16箇所   |   | 市教委担当分1箇所                        | ff          | 市環境生活課担当                   | 当分0箇所 | 市道路管理者担当  | 分23箇所        | 県道路管理者担当分6箇所  |                                      | 国道路管理者排         | 当分1箇所 |
|----|------|-----------|----------------|---------|---------------------|-------------------------------------|--|----------|------------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|-------------|----------------------------|-------|---|--------------|---|--------------------------------------|-----------------|-------|
| 点, | 直し番号 |           | 危険<br>個所<br>番号 | _       | 通 <sup>:</sup><br>所 | 学路の危険・要注意箇                          | 通学路の状況・危険の内容   | 道路<br>管理 |                                    | 学校・PTA・地域による対<br>策  | 実施確認日  |  | 実施確認<br>日   | 市教委による対策                         |             |                            |       | 市道路管理者による対策   |              | 県道路管理者による対策   | 実施確認日                                | 国道路管理<br>者による対策 | 実施確   |
| 57 | 138  | 妙高小学校     | 20             | 0 8月23日 | 東                   | 町2 農協より下の道路                         | 歩道がない ゆるい坂道なので車がス<br>ピードを出してくる   | 県        | 25年度実<br>施済                        | ・歩道が整備されるまで児童へ安全指導で対応す  | ・指導済み<br>(8月28日)   |  |   |                                  |             |                            |       |   |              | 歩道整備計画中。→測量終了、用地買り<br>に入った。東福田から順次工事を実施す                  | N H25.9実<br>施確認                      |                 |       |
| 58 | 139  | 妙高小学校     | 21             | 1 8月23日 | 3 福                 | 田 福田バス停                             | 横断歩道の表示が消えかかっており、<br>車がスピードを出して通って危険   | 県        | 済                                  |   |  | 横断歩道のライン引き直し   | 11月補修済  | スクールバス乗降<br>について集落内で<br>できないか検討。 | 11月末検<br>討中 |                            |       |   |              |   |                                      |                 |       |
| 59 | 149  | 新井南小学校    | 2              | 2 8月23日 | 新                   | 井南小学校前の交差点                          | バス停があり、バスが止まる。手前が<br>ゆるやかなカーブで見通しが悪い。  | 県        | 済                                  |   |  | 停止線を下げた。   | 8月23日   |                                  |             |                            |       |   |              |   |                                      |                 |       |
| 60 | 150  | 新井南小学校    |                |         |                     | 広苑前の歩道全般                            | ・愛広苑下の横断歩道の位置がカーブ<br>近くにあり危険である。もう少し下に移<br>動してほしい。<br>・冬期間、除雪後の壁が高くなりすぎ<br>て、児童の歩いている姿が見えない。<br>壁の崩れる可能性もある。 | 県        | 済                                  | 横断歩道の移設は難しい<br>ので注意喚起の看板を設<br>置する。  | 12月12日   |  |   |                                  |             |                            |       |   |              | ・見えやすく歩きやすいよう草刈りはす<br>る。                                  | 草刈り<br>9月中<br>旬                      |                 |       |
| 61 | 151  | 新井南小学校    | 4              | 4 8月23日 | 除横                  | 戸地区 学校橋の前の<br>断歩道                   | 消えて見えなくなっているので早急に<br>書き直してほしい。   | 市        | 済                                  |   |  | 停止線も含め、横断歩道を<br>書き直す。  | 11月補修済  |                                  |             |                            |       |   |              |   |                                      |                 |       |
| 62 | 153  | 新井南小学校    | (              | 6 8月23日 |                     | 横山地区から上へ上が<br>道路および上小沢、大濁           | 道路に歩道がなく、カーブで見通しが<br>悪い。また、片側は崖になっていて、な<br>だれが発生して危険である。<br>冬期間道幅が狭く、道路状況が悪い。                                | 県        | Æ                                  | 来年から該当児童が2名となるので奥から来るスクールバスに通学方法の変更を検討する。(冬期は乗っている)→通年乗せることに決定                  |  |  |   | 通年乗せることに決定                       | 3月28日       |                            |       |   |              |   |                                      |                 |       |
| 63 | 157  | 新井南小学校    | 10             | 0 8月23日 | 92                  | 島公民館前 および2<br>2号沿線猿橋、長沢方面<br>よび平丸方面 | スクールバス停車場が公民館になって<br>いて、児童が横断するため横断歩道を<br>かいてほしい。<br>道路の拡幅改善を望む。(冬期にス<br>クールバスが運行できないことがあ<br>る。)             | 県        | 25年度実<br>施<br>済                    |   |  | 公民館前に横断歩道を新<br>設することを検討する。   | H25年度横<br>断歩道設<br>置検討中  |                                  |             | 横断歩道の新設<br>について警察署<br>に依頼。 | 8月23日 |   |              | ・横断歩道新設となった場合、縁石の撤去等連携して行う。<br>・(国)292号、(一)飯山新井線の道路改良を行う。 | ·H25.9<br>新設完<br>了確認<br>·改良<br>中     |                 |       |
| 64 | 160  | 新井南小学校    | 13             | 3 8月23日 | 1 区                 | 原新田から大原新田の<br>間                     | 歩道がなく道幅も広くないので危険で<br>ある。歩道の設置を望む。  | 県        | 済                                  | 学校より横断歩道移設に<br>ついて区長、PTAへ打診<br>する。打診の結果、「地域<br>の方が使うので移設はし<br>ない」という返答を受け<br>た。 | 3月28日  | 移設しない。   | 3月28日   | 移設しない。                           | 3月28日       |                            |       |   |              | ・横断歩道の移設はしない。<br>・見えやすく、歩きやすいよう草刈りを行う。                    | ・3月2<br>8日確<br>認<br>・草刈り<br>9月中<br>旬 |                 |       |
| 65 | 163  | 新井北小学校    | 1              | 1 8月24日 | 市計                  | 道稲塚広島線 国賀2丁<br>の曲がり角                | 交通量が多いにもかかわらず、曲がっ<br>ており見通しが悪く、横断歩道もない。  | 市        | 済                                  | ボランティアがついてい<br>る。   | 8月24日  | 手前に横断歩道を設置し、<br>そこで渡り、曲がり角まで左<br>側を歩く方向で検討する。                          | 歩行者の<br>滞留場所<br>がないこと<br>から検討中  |                                  |             |                            |       |   |              |   |                                      |                 |       |
| 66 | 166  | 新井北小学校    | 4              | 4 8月24日 | 市計画                 | 道稲塚広島線 月岡2丁<br>Kショップ前               | 交通量が多いにもかかわらず曲がって<br>いて見通しが悪い。道が細く歩道もな<br>い。   | 市        | 済                                  | ・「子ども注意」の看板設置<br>・気を付けて通るよう子どもへの指導の徹底。  | 面標示新設<br>されたので   |  |   |                                  |             |                            |       | 「カーブ注意」等の<br>路面標示を検討す<br>る  | 10月3日        |   |                                      |                 |       |
| 67 | 167  | 新井北小学校    | į              | 5 8月24日 | 3 自                 | 道稲塚広島線 月岡2丁<br>団地から上がってくると          | 交通量が多いにもかかわらず見通しが<br>悪く、横断歩道もない。   | 市        | 済                                  | 注意看板の設置   | 11月末   |  | $\overline{}$   |                                  |             |                            |       | * 平成25年度路面標示で注意を促   |              |   |                                      |                 |       |
| 68 | 168  | 新井北小学校    | (              | 6 8月24日 |                     | 道稲塚広島線 月岡2丁                         | 三叉路のため見通しが悪い。  | 市        | 済                                  | 注意看板の設置   | 9月末  | 単追側にしばり、単か取俎<br>距離でなく大回りするように<br>オエ (古碑記録し海推して                         | 市建設課と<br>協議して<br>H25年度実<br>施で検討<br>中  |                                  |             |                            |       | すラインを引く予<br>三叉路の道端のラ<br>インを車道側にしば<br>り、車が最短距離<br>でなく大回りするよ<br>うにする。(妙高署<br>と連携して対応) | H25.4        |   |                                      |                 |       |
| 69 | 169  | 新井北小学校    | 7              | 7 8月24日 | 月の                  | 岡1丁目 和田保育園脇<br>交差点                  | 和田保育園のフェンス、電柱のため見<br>通しが悪い。昨年車と自転車の接触事<br>故あり。   | 市        | 済                                  | 注意看板の設置   | 9月末反対<br>側   |  |   |                                  |             |                            |       | ・カーブミラー設置 ・平成25年度以  | ·10月2日<br>·  |   |                                      |                 |       |
| 70 | 175  | 新井北小学校    |                | 3 8月24日 | ±:                  |                                     |  | 市        | 25年度実施済                            |   |  |  |   |                                  |             |                            |       | 降、<br>側溝に蓋をする。<br>(毎年少しずつ設  | H25.9実施<br>済 |   |                                      |                 |       |
| 71 | 176  | 新井北小学校    | 14             | 4 8月24日 | 市丁                  | 道上百々西線 上百々1<br>目郵便局前                | 交通量が多いにもかかわらず横断歩<br>道がない。  | 市        | 25年度実施<br>予定→年度<br>予成之5板旅済<br>(予定) |   |  | 則とエ目々本村入口の2箇所に横断歩道を設置する<br>方向で警察署は今後対策<br>を進めていく。上百々団地<br>の児童については、コロナ | 近期あらせない。<br>は期あら検ない一談<br>を対している。<br>はない。<br>は期あら検ない一談<br>では、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は |                                  |             |                            |       |   |              |   |                                      |                 |       |
| 72 | 177  | 新井北小学校    | 15             | 5 8月24日 | 市語                  | 道新井高田線 栗原1丁<br>栗原団地前                | 交通量が多いのも関わらず、横断歩道<br>がない。  | 市        | 検討中<br>未定り→見<br>守り年度<br>5年度<br>済   | 道のある所で渡るよう通   | 危険性もあり<br>検討の結果<br>現状で対応<br>→H25.9学校<br>で検討中→<br>平成25年2学 |  |   |                                  |             |                            |       |   |              |   |                                      |                 |       |
| 73 | 178  | 斐太北小学校    | 1              | 1 8月24日 | 3 か                 | 要地方道上越・新井線<br>ら岡崎新田地区までの<br>路       | 道路幅が狭いのに交通量が多い。道路両側に用水や田があるが、一方は一部しかガードレールがなく、もう一方はガードレールがない。道路幅を拡げ、歩道の分離帯、カードレールの設置を希望。                     |          | 済                                  |   |  |  |   |                                  |             |                            |       | 柵設置予定   | 11月19日       |   |                                      |                 |       |
| 74 | 182  | 斐太北小学校    |                | 5 8月24日 | +                   | 高市雪森公園脇の用水                          | 多くの児童が登下校時に通行するにも<br>かかわらず、柵がない。   | 市        | 済                                  | 集落の中の道路を歩き、   |  |  |   |                                  |             |                            |       | 柵設置予定   | 10月10日       |   |                                      |                 |       |
|    |      | 斐太北小学校    | I              | 108045  | .l主                 | 要地方道上越・新井線<br>乙吉バス停付近               | 交通量が多く、見通しが悪く横断歩道<br>がない。  | l.e      | 済                                  | ボス停の所の横断歩道を<br>バス停の所の横断歩道を  | 11月1日  |  |   | ı /                              | ı /         |                            | I /   | ı /   | ı /l         |   | /                                    | ı /             | 1 /   |

## 別添① 対策一覧表 平成24年8月実施 妙高市小学校 特別支援学校小学部 通学路の緊急合同点検結果と対応の詳細(平成26年3月13日確認版)

|                  | * 合      | 同点検実施全81億 | <b>箇所記</b> 載 | 載         |   |   |    | 対策済                                    | 学校担当分34箇所   |        | 警察署担当分16箇所  |  | 市教委担当分1箇所               | Ť      | 市環境生活課担当    | 当分0箇所 | 市道路管理者担当   | 分23箇所                                 | 県道路管理者担当分6箇所                             |               | 国道路管理者担当分1箇所           | 赤定0箇所合計81箇所 |
|------------------|----------|-----------|--------------|-----------|---|---|----|--|---|--------|---|--|-------------------------|--------|-------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------------|------------------------|-------------|
| 合同点<br>検箇所<br>番号 | 通し<br>番号 | 学校名       |              | 合同点<br>検日 | 通学路の危険・要注意箇<br>所                        | 通学路の状況・危険の内容  | 管理 | H26年<br>3月13日<br>進捗状況                  | 学校・PTA・地域による対策  | 実施確認日  | 警察署による対策 実施日  | 確認   | 市教委による対策                | 実施確認日  | 市環境生活課による対策 | 実施確認日 | 市道路管理者による対策  | 実施確認日                                 | 県道路管理者による対策                              | 実施確認日         | 国道路管理 実施確<br>者による対策 認日 |             |
| 76               | 196      | 斐太北小学校    | 19           | 8月24日     | 西乙吉入りロバス停~斐<br>太北小学校                    | 歩道脇に用水があるが、柵やガード<br>レールがなく、落ちそう。以前実際に落<br>ちてけがをした経験がある児童もいる。<br>柵またはガードレールをつけてほしい。  | ŧ  | 平成26年<br>度以降検<br>討<br>未定→予<br>复要求中     |   |        |   |  |                         |        |             |       | 柵設置について検<br>討する。(延長が長い)→H25年度予<br>算要求中(通れば2<br>6年度実施)            | H26年度<br>以降検討<br>→h25.9予<br>算要求中      |  |               |                        |             |
| 77               | 200      | 斐太北小学校    | 23           | 8月24日     | 岡崎新田から飛田新田までに行く、通学路のせまい<br>道            | 道路がせまく、風が強い道。冬道は特に危ない。カープになっているので、スピードを出してくる車もいる。横は、坂になっていて、落ちると危険。ガードレールを設置したいところだが、除雪がしにくい状況になることが予想される。せめて、「境界線の設置」「徐行の表示」を希望。   | ħ  | 平成26年<br>度実→平度<br>未定6年年<br>水26年<br>事決定 |   |        |   |  |                         |        |             |       | 道路拡幅について<br>要太北部地区協議<br>会で協議中。まとま<br>れば事業化する。<br>一協議終了、事業<br>化決定 | 協議会と<br>検討中→<br>H25.9事業<br>化決定を<br>確認 |  |               |                        |             |
| 78               | 203      | 斐太北小学校    | 26           | 8月24日     | 神宮寺公民館前および宮<br>内公民館前および雪森、青<br>田方面からの道路 | 交通量が多いため横断が困難。歩道、<br>横断歩道が必要。   |    | 済                                      |   |        | 地元からの要望もあり、適<br>歯が場所に横断歩道を設<br>電する方向で検討中。一設<br>置する方向で検討中。一設<br>である方向で検討中。一設<br>である方向で検討中。一設<br>である方向で検討中。一設<br>である方向で検討中。一談<br>である方向で検討中。一談 | 年討.95を<br>宮ブ.93記は点と<br>と<br>で<br>で<br>で<br>で<br>で<br>で<br>で<br>で<br>で<br>で<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の<br>で<br>の |                         |        |             |       |  |                                       | 横断歩道設置が具体的になったら縁石の<br>撤去等妙高警察署と連携して取り組む。 | 設決た施る。<br>がっ実 |                        |             |
| 79               | 211      | 斐太北小学校    | 34           | 8月24日     | 大野シール向かいのゆる<br>いカーブ                     | ・急に歩道が狭くなっている ・上に木が生い茂っていて暗い ・用水の欄干が切れていて,草むらになっていて危険   | ħ  | 済                                      |   |        |   |  |                         |        |             |       | ・柵設置予定<br>・歩道除草する。   | ·10月10<br>日<br>·10月10<br>日            |  |               |                        |             |
| 80               | 1        | にしき特別支援学校 | 1            | 8月20日     | 妙高市新井中から総合公<br>園の道                      | ・中学生が部活等で総合公園まで行き<br>来しており、車の通行に注意が必要で<br>ある。<br>・朝夕の通勤時間帯は、車のスピード<br>が速く、危険。<br>・地滑り研究所前の民家付近は、歩道<br>が切れている。仕方なく、車道を歩いて<br>いる。特に冬場は道幅が狭く、車のす<br>れ違いにも困難な道路を高等部の生<br>徒が歩いて登校しており、危険である。 | ħ  | 済                                      |   |        |   |  |                         |        |             |       | 道路改良中  | 10月末                                  |  |               |                        |             |
| 81               | 2        | にしき特別支援学校 | 2            |           | 妙高市新井中前の道路(ア<br>カシア通り)及び付近の道            | 下校時になると新井中の生徒を迎えに<br>くる保護者の車や、待っている生徒が<br>おり、対向車線からも車が来るので、<br>車で通るときに怖い。冬は特に道幅が<br>狭くなる。また、朝、夕通学の自転車が<br>多く、車道まで出てきて骨陰   | ħ  | 済                                      | 新井中学校教頭とにしき<br>特別支援学校教頭が打ち<br>合わせる。打ち合わせた<br>結果、新井中学校が学校<br>便りで保護者へ注意喚起 | 11月28日 |   |  | では、<br>両校の打合せについて相談にのる。 | 11月28日 |             |       |  |                                       |  |               |                        |             |